



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคลองเส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึก หรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคลองเส เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคลองเส เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	หมู่ที่	ตำบล	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่ง น้ำเสีย	หมายเหตุ
๑	๑	คลองเส	-	-	✓	
๒	๒	คลองเส	-	-	✓	
๓	๓	คลองเส	-	-	✓	
๔	๔	คลองเส	-	-	✓	
๕	๕	คลองเส	-	-	✓	
๖	๖	คลองเส	-	-	✓	
๗	๗	คลองเส	-	-	✓	
๘	๘	คลองเส	-	-	✓	

รวมแหล่งน้ำเสียทั้งหมด.....-.....แห่ง

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๘๓๒๐๓/๑๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
๑๖๒ ม.๓ ต.คลองเส อ.ถ้าพรรณรา
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๖๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจสภาพน้ำเสียในชุมชน

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จะดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑ - ๘ เพื่อเป็นฐานข้อมูล และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกำหนดส่งภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิตเชียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๗๕๘๐-๙๑๖๕

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	1			/	
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....*Sint*.....ผู้รายงาน
(นายโสธร รักษาศรี)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	2			☒	
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสถิตย์ สับสนอง)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.คลองเส


แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....**อริวัฒน์**.....ผู้รายงาน / เกษณ กำนัน (ผู้ช่วยกำนัน)
(นายนิกร ดิษฐาน)
ตำแหน่ง กำนัน ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	4				
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายก้าน ศิริกาญจน์)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	5			✓	
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายชินทร์ ชูนาค)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	๑				
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายปิยะพร รอดศรี)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	7			✓	
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวัฒนา บุญมาก)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต.คลองเส

แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑-๘
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หมู่ที่	แหล่งน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ไม่มีแหล่งน้ำเสีย	หมายเหตุ
1	8			✓	
รวม	หมู่ที่.....	แห่ง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสิทธิโชค วุวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.คลองเส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ที่ นค. ๘๓๒๐๑/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

๑. เรื่องเดิม

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ขอความอนุเคราะห์สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑ - ๘ เพื่อเป็นฐานข้อมูล และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส หมู่ที่ ๑ - ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ไม่มีสภาพปัญหาน้ำเสีย จึงขอรายงานผลการสำรวจ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจิตรัตน์ ประพันธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(นางสาวณัฐดา อนงค์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

/ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นายพงษ์ศักดิ์ ชิตเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส